
CPGE – PT Mr Pernot



Choix PMP- Révisions de PTSI

Présentation de la pièce étudiée :


Le support de notre étude est **l'arbre primaire** de la boite de vitesses de la 308.







Voici le dessin d'ensemble partiel de la BV situant l'arbre primaire :







TD – Matériaux : choix PMP page 1/4

Problématique et objectif:

Le bureau d'étude de PSA, responsable produit de cet arbre, souhaite déterminer le meilleur couple Matériau/ Procédé permettant de garantir un certain nombre de caractéristiques techniques et fonctionnelles définies plus en amont dans le projet. Il vous est demandé de mettre en place une démarche pour choisir le meilleur couple Matériau / Procédé pour cet arbre. Le procédé retenu pour sa fabrication est l'USINAGE en tournage.






Caractéristiques et contraintes du CDC:

- Masse = 1.8 kg
- Masse volumique $\rho = 8000 \text{kg/m}^3$
- Cadence production > 1000 /jour
- Durée vie économique produit = 10 ans
- La fabrication de l'arbre pourra être sous traitée
- Coût minimal matière < 1euro/kg


- Re = 700 Mpa mini sans traitement thermique
- Arbre fortement sollicité en torsion
- Module young E > 100000 MPa
- Aptitude au traitement thermique et de surface
- Dureté vickers HV=100
- Tolérance sur brut < 0.8mm


Questions:

A l'aide des abaques suivants, choisissez le couple MATERIAU/PROCEDE le plus approprié au CDC donné et à l'aide du tableau final, proposer une désignation possible.




TD – Matériaux : choix PMP page 2/4





TD – Matériaux : choix PMP page 3/4



- <u>laminés</u>: (inaptes au traitement thermique, soudabilité non garantie) S235 S245 S245 E295 E335 E360

- pour traitements thermiques:

C 35 (bielles, arbres, broches, boulonnerie traitée)

5<u>5 Si 7</u> (ressorts et pièces soumises à des sollicitations alternées)

45 Si Cr Mo 6 (forte trempabilité - arbres de torsion)

38 Cr 4 (courant dans l'automobile: arbres, boulonnerie, culbuteurs, eviers)

100 Cr 6 25 Cr Mo 4 (acier pour roulements - résistance au matage élevée) (bonne usinabilité+soudabilité trempabilité élevée)

<u>35 Ni Cr Mo 6</u> (arbres, vilebrequins, pièces soumises en fatigue)

- aciers inoxydables

X 30 Cr 13 (couteaux, pièces de pompe, chirurgie)

X 2 Cr Ni 18-10 (trés bonne soudabilité)

- fontes:


EN-GJL 350-22 (bonne aptitude aux vibrations et bonne coulabilité, peu apte aux chocs)

EN-GJS 350-22 (bonne conductivité thermique, bonne coulabilité)

composites :

GFRP (composite polyester fibre de verre)
CFRP (composite polyester fibre de carbone)

Recyclage des aciers (éco-conception): 62% de l'acier est recyclé en Europe. Composé essentiellement de fer et de carbone, l'acier est un matériau recyclable à 100%. Selon l'aciériste ArcelorMittal, « il est recyclé à plus de 62% en Europe, ce qui en fait actuellement le matériau avec le meilleur taux de réutilisation ». Les professionnels du recyclage ont signé, un contrat de filière 2019-2022 « Transformation et valorisation des déchets », et sont associés, des « liens très étroits avec les consommateurs, pour ce qui concerne le projet du recyclage de demain et le contrat spécifique de filière « Mines et métallurgie ».



TD – Matériaux : choix PMP page 4/4